

СОГЛАСОВАНО

Представитель совета трудового коллектива
КГБОУ «Находкинская КШИ»

Е.А. Василенко

«19» февраля 2024 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБОУ «Находкинская КШИ»

Т.А. Порунова

«19» февраля 2024 год



ИНСТРУКЦИЯ № ТБу-27-2024

по технике безопасности для учащихся
при работе на швейной машине краеобмёточной промышленной (оверлок)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. Инструкция составлена на основе Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, учебной рабочей программы предмет "Швейное дело" и действующего учебника для 8 класса коррекционных ОУ VIII вида, руководство по эксплуатации краеобмёточной машины.
- 1.2. К выполнению практических работ допускаются учащиеся, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.3. Перед допуском к самостоятельным работам с учащимися учитель проводит первичный инструктаж в соответствии с настоящей инструкцией с последующим опросом и регистрацией в специальном журнале.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Надеть спецодежду, убрать волосы под косынку или закрепить заколками.
- 2.2. Стул установить против игловодителя машины.
- 2.3. Проверить наличие диэлектрического коврика под педалью машины.
- 2.4. Перед включением убедитесь в отсутствии нарушения изоляции в присоединительных проводах и в исправности электроаппаратуры.
- 2.5. Убрать со стола предметы, не требующиеся при выполнении задания.
- 2.6. Удалить булавки из изделия.
- 2.7. Сидеть на всей поверхности стула, слегка наклоняясь вперед, спина прямая.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Включить машину с помощью кнопки "пуск".
- 3.2. Запрещается пускать машину с поднятой лапкой.
- 3.3. Маховое колесо вращать только по часовой стрелке *от себя*.
- 3.4. Работать обеими руками. Направлять детали изделия, придерживая руками.
- 3.5. Соблюдать осторожность при перемещении иглы и ножей вверх и вниз и постоянно следить за положением ткани и рук при шитье.
- 3.6. Нельзя тянуть и подталкивать ткань во время работы на машине, чтобы не поломать иглу.
- 3.7. На переходных швах скорость обработки должны быть снижена.
- 3.8. Во избежание перегрева электропривода необходимо через 30 минут работы делать перерыв не менее 10 минут.
- 3.9. Следить за рабочей позой и положением рук: не наклоняться к движущимся и вращающимся частям машины, не подводить руки к игле и ножам.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

- 4.1. В случае неисправности кнопки "пуск", поломки иглы, искрении, ощущении покалывания при касании к металлическим частям швейной машины, обрыва приводного ремня, сильном нагреве педали – прекратить работу и сообщить учителю.
- 4.2. При возникновении пожара немедленно отключить швейную машину от электросети и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения;
- 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать "скорую помощь", исходя из ситуации.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

- 5.1. Выключить машину с помощью кнопки "стоп".
- 5.2. Следует отсоединить машину от сети после окончания работы, при проведении профилактики машины, при замене механических деталей или принадлежностей.
- 5.3. Убрать своё рабочее место, разложить инструменты на отведённые для хранения места.
- 5.4. После окончания работы удалить очёсы и другие загрязнения из зоны иглы, двигателя ткани и петлителей.
- 5.5. Частота смазки зависит от степени использования машины.

Инструкцию составили:

Заместитель директора по УВР



Е.Г. Ласкина

Согласовано:

Специалист по охране труда



А.А. Вебер

